安徽合大环境检测有限公司

检测报告说明

四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议，请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。

五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术和资料实施技术开发和技术服务，以保护客户的合法权益。

六、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。




表 1-3 检测结果

	高顶烘房废	涂装面漆烘				
气流速	9.1	8.8	10.1	11.2	10.1	m/s
动压	71	67	89	119	60	Pa
静压	0.01	0.02	0.02	0.11	-0.01	kPa
非甲烷总烃排放浓度	5.01	3.11	5.24	6.89	6.78	mg/m³
放速率	0.0007	0.0004	0.0005	0.0002	0.0007	kg/h
排放浓度	0.478	0.547	0.397	0.167	0.524	mg/m³
排放速率	0.0024	0.0025	0.0024	0.0003	0.0022	kg/h

苯排
甲苯
甲苯
甲

表 J-4 检测结果

测试项目	涂装喷漆室	单位
	1818065QT05	
烟气温度	32	℃
烟气流速	6.7	m/s
烟气流量	402517	m³/h（标态）



二、气体检测

表 2-3 检测结果

检测点位		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
检测指标	单位	1818065[illegible]	[illegible]4012	[illegible]4013	[illegible]4014
总悬浮颗粒	[illegible]	0.145	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苯	mg/m³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L
甲苯	mg/m³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0015L	0.0015L
非甲烷总烃	mg/m³	0.19	0.31	0.51	0.69
氮氧化物	mg/m³	0.087	0.127	0.196	0.234
[illegible]化碳	mg/m	0.45	0.59	0.75	0.89

注：如结果低于检测方法的检出限，"其最低检出限并加"L"。

三、水质检测

采样日期：2018年2月5日　　采样人员：　张锐龙、吴磊

表 3-1　检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
1818065[illegible]02	[illegible]生装置处	

表 3-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限或 最低检测浓度	单位
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	——	无量纲
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L

[redacted]

检测指标	单位	1818065SZ02	1818065SZ05	1818065SZ03
pH 值	无量纲	——	——	7.02
氨氮	mg/L	——	——	0.196
化学需氧量	mg/L	——	——	43
总磷	mg/L	——	——	0.314
镍	mg/L	0.0097	0.0345	0.0187
总铬	mg/L	0.0248	0.0547	——
悬浮物	mg/L	——	——	10
锌	mg/L	——	——	0.0071
石油类	mg/L	——	——	0.05

表 4-2 检测方法

检测指标	方法依据	单位	
等效A声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	dB(A)	噪声

表 4-3 检测结果


检测点位	2018 年 3 月 6 日（单位：dB(A)）	
	昼间	夜间
▲1 北	59.3	49.8
▲2 东	59.5	48.7

五、质控样信息

平行样名称	平行样编号	样品浓度(mg/L)	平均值（mg/L）	相对平均偏差%	是否合格（+/-）

六、主要检测设备

八、检测点位图



附图：采样点位简图

注：▲表示噪声检测点，○表示

检 测 报 告

项目名称　土壤检测项目

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司

检测类别　委托检测

检测员　李唱　李唱

审核人　汪小强　汪小强

检测报告说明

二、本检测报告提供的检测结果仅对来样负责。

三、委托检测单位对本检测报告所提供的检测结果有异议，请于收到报告之日起[illegible]日之内向本公司提出。

一、土壤检测

采样日期：　2018.2.2　　采样人员：　张集奇、张鹏龙

表 1-1　检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
1818045GT01	冲压车间东侧	
1818045GT02	固废站西侧	铜、铅、铝、铬、锌、镍、pH、[illegible]
1818045GT03	总排口	苯、甲苯、二甲苯
1818045GT04	冷装车间污水处理站西北侧	
1818045GT05	油库北侧	pH、矿物油
1818045GT06	污水处理站西南侧	
1818045GT07	冷装车间东南侧	
1818045GT08	车间污水处理站东侧	
1818045GT10	总装车间二线西南侧	

表 1-3 检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	单位	标准限值	达标情况